



1.) Zuerst wurden die Pfosten aufgestellt,



2.) dann der erste Teil der Firstpfette.



3.) Der Mittelpfosten musste während der Montage gut abgestützt werden.



4.) Auch vom Starkregen blieben wir nicht verschont.



5.) Die Firstpfette ist montiert und mit Zangen und Kopfbändern stabilisiert.



6.) Der Knotenpunkt am Mittelpfosten.



7.) Die Sparren warten auf den Einbau (frisch gestrichen von den Schülerinnen und Schülern des Technikprofils der 9. Klasse der Marienbergsschule).



8.) Die Sparren werden aufgelegt.



9.) Das Dach ist gerichtet ...



10.) ... bis auf den letzten Sparren, den nagelt die Bauherrin beim Richtfest an.



11.) Noch ein Blick von innen ...



12.) ... auf das schräge Hakenblatt (die Holzverbindung der zwei Teile der Firstpfette).